


	<h1>MAZANIE MOTORA VO SVAHU</h1>	
---	--------------------------------------	---



Normálny limit pre prácu v plnom zaťažení je 15° pre všetky modely motorov Briggs & Stratton.

Pri uhle väčšom ako 15° u motorov, ktoré nie sú vybavené palivovým čerpadlom a majú nádrž inštalovanú v spodnej polohe, dôjde k prerušeniu dodávky paliva pokiaľ sa prívod do karburátora ocitne pod hladinou paliva v nádrži.

Pokiaľ sa v sklone dostáva nádrž do hornej polohy môže pri úplne plnej nádrži dochádzať k miernemu úniku paliva ventilačným otvorom vo veku nádrže.

Pre ručne vedené kosačky (aj s elektrickým motorom) všeobecne platí, že v ich používaní by malo byť obmedzené sklonom svahu 25°. Obsluhujúci by mal kosačku vodiť po vrstevnici svahu. Tento svah zvládne bez problému kosačku aj z hľadiska mazania motorov Briggs & Stratton za predpokladu maximálnej (po risku) olejovej náplne.

Väčšina modelov pracuje uspokojivo počas obmedzenej doby (cca 1 minúta) pri uhle 30°.